



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพะวง
ที่ สข ๕๔๘๐๔/ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง การตรวจสอบสภาพและกำหนดราคากลางการซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑ - ๔๗๓๐ สงขลา
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพะวง

เรื่องเดิม

ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลพะวง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพรถและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๔๗๓๐ สงขลา ตามคำสั่งที่ ๓๒๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจสอบสภาพรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๔๗๓๐ สงขลา เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีช่างผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำตรวจสอบรถบรรทุกขยะ พบว่ามีรายการที่ชำรุดต้องได้รับการซ่อมแซม (รายการเฉพาะที่ตรวจสอบได้ด้วยสายตา อาจมีรายการที่ต้องถอดออกตรวจสอบจึงจะสามารถทราบความชำรุดบกพร่องได้) ดังนี้

๑. กระจกหน้าแตก
๒. กระจกประตูข้างซ้ายแตก
๓. กระจกห้องแค็บข้างซ้ายแตก
๔. เหล็กฝาห้องแค็บด้านนอกข้างซ้ายพัง
๕. เบาะคนขับและคนนั่งข้างฉีกขาด
๖. ไฟเลี้ยวข้างประตูซ้ายแตก
๗. กระจกมองหลังข้างซ้ายแตก
๘. มือเปิดประตูข้างซ้ายชำรุด
๙. ฝาครอบประตูด้านในซ้าย-ขวาชำรุด
๑๐. หัวแก๊งพวงและสีถลอก
๑๑. เหล็กเสาถังขยะด้านนอกข้างซ้ายชำรุด
๑๒. สาแหกรยึดถังขยะหัก
๑๓. ตัวถังขยะยุบ
๑๔. เหล็กสไลด์ใบมีดปิดถังขยะด้านในซ้าย-ขวาชำรุด
๑๕. น้ำมันไฮดรอลิก
๑๖. น้ำมันเครื่อง

รวมรายการที่มองเห็นเฉพาะภายนอก จำนวน ๑๔ รายการ ดังรายละเอียดรูปถ่ายที่แนบมาพร้อมนี้

และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงได้ดำเนินการให้ช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะหรือมีความชำนาญเป็นพิเศษจำเป็นต้องตรวจสอบให้ทราบความชำรุดเสียหายก่อนจึงจะประมาณราคาได้ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงได้ประมาณการราคาที่จะซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๑-๔๗๓๐ สงขลา ตามใบเสนอราคาเลขรับที่ ๓๕๒๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๗๑,๔๓๕.- บาท (เงินสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

/ข้อเสนอแนะ...